Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
_____ И.С. Зуйкина
" 26 " мая 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N _____1_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.2. Адрес объекта: 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10 422 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 20 700 кв. м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025 г,
капитального: нет.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова» Красногвардейского района Республики Крым, МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2, тел. (36556) 7-20-35, e-mail: krgv_voshod@crimeaedu.ru.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса,3, телефон: (36556) 2-52-34; 2-53-76, e-mail: krasnogvardeysk_edu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация начального общего образования, основного общего образования, среднее общее образование, дополнительного образования детей.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 608 человек, вместимость 1370 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобус Красногвардейское - Восход.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - (нет).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание частично не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Эвакуационный вход частично не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия – бордюр. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ до 2030 г _____
в рамках исполнения: плана по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нём услугам.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата Yhit-vmeste.ru 26.05.2025
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "15" мая 2025 г.
2. Акта обследования объекта: N акта № 01 от "15" мая 2025 г.
3. Решения Комиссии N 1 от "15" мая 2025г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
_____ И.С. Зуйкина
"15" мая 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____1_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.2. Адрес объекта: 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10 422 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025,
капитального нет.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова» Красногвардейского района Республики Крым, МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2, тел. (36556) 7-20-35, e-mail: krgv_voshod@crimeaedu.ru.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса,3, телефон: (36556) 2-52-34; 2-53-76, e-mail: krasnogvardeysk_edu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образование.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: посещаемость 608 человек, пропускная способность 1370 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
автобус Красногвардейское - Восход.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 59.13330.2020

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Зам. Макеева А.С. гл. специалист 2-28-80
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
_____ И.С. Зуйкина
"15" мая 20 25 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____1_____

с. Восход "15" мая 20 25 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.2. Адрес объекта: 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2.
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10 422 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20 700 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального нет.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова» Красногвардейского района Республики Крым, МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297020, Республика Крым, Красногвардейский район, с. Восход, ул. Переверзева, 2, тел. (36556) 7-20-35, e-mail: krgv_voshod@crimeaedu.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация начального общего образования, основного общего образования, среднее общее образование, дополнительного образования детей.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, на дому.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость 608 человек, вместимость 1370 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
автобус Красногвардейское - Восход.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		№1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		№3, 4, 5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		№4,8,9,10, 11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		№13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		№15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		№16

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание частично не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Эвакуационный вход частично не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения частично не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия – бордюр. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный, ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____до 2030 г_____
в рамках исполнения: плана по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нём услугам.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии _____
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____
_____не требуется_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;
4.4.6. другое _____не требуется_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____
_____
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____
_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ____1_____ л.
2. Входа (входов) в здание на ____1_____л.
3. Путей движения в здании на ____2_____л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____3_____л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на ____1_____л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____2_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова» на ____15_____л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____
_____

Руководитель
рабочей группы: директор Зуйкина И.С. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
заместитель директора Митченкова Т.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора Комаров О.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора Примачук Т.П. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора Миранович А.Б. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:
Председатель КМОО Крымской РРО ВОИ Малышев А.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "15" мая 2025 г. (протокол N 01)
Комиссией (название): рабочая группа по проведению обследования и паспортизации на предмет доступности для маломобильных групп населения территории и зданий МБОУ «Восходненская школа имени В.И.Криворотова».

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		№ 1	Отсутствует знак доступности, номер телефона для вызова сотрудника, которые может оказать помощь, отсутствие элементов информации об объекте)	Все	Установить знак доступности, табличку с номером телефона, информация об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		№ 2	Отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях, бордюры	Все	Нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения	Все	Оборудование элементами информации	Текущий ремонт, капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ		№ 1,2	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт территории, прилегающей к зданию (участка) «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (Категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		№ 3	Ступени лестницы не выделены контрастным цветом, отсутствует тактильная полоса перед лестницей, отсутствует знак доступности, кнопка вызова, номер телефона для вызова сотрудника, который может оказать помощь	Все	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу до лестницы, установить знак доступности, кнопку вызова, табличку с номером телефона	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть		№ 4	-	-	Переносной	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		№ 5	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, отсутствует кнопка вызова помощи	Все	Нанести контрастную полосу перед дверью. установить кнопку	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		№ 6	Отсутствие информации об ОСИ на входе	Все	Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		№ 7	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие контрастной полоски, кнопки вызова, номера телефона для вызова сотрудника, который может оказать помощь	Все	Нанести контрастную полосу перед дверью. Установить кнопку, табличку с номером телефона, установить знак доступности	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ		№ 3, 4,5,6,7	Текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт входа в здание - «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		№ 8	Отсутствие информации на путях движения, в т. ч. визуальной и тактильной	Все	Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		№ 9	Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней. Отсутствуют рельефные обозначения этажей	Все	Установить рельефные обозначения этажей, Нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	-	№ 4	-	-	Переносной	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	№ 10	-	-	Закуплен ступенькоход	-
3.5	Дверь	Есть		№ 11	Отсутствие тактильной информации	С	Нанести тактильную информацию	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		№ 12	Отсутствие акустического оповещения при возникновении опасности	Все	Установить оборудование с акустическим оповещением	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие системы экстренного оповещения для слепых и слабослышащих	Все	Организовать систему световую и звуковую оповещения в экстренных случаях;	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		№ 4,8,9, 10,11,12	Текущий ремонт, ТСР, капитальный ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт путей движения внутри здания «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		№ 13	Высота порогов в кабинеты не соответствует нормам	К, О, С, Г, У	Ремонт порогов	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Высота порогов в кабинеты не соответствует нормам		Ремонт порогов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		№ 13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт дверных проёмов на входе в зоны целевого назначения – «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть		№ 14	Не обеспечено свободное передвижение в кабинетах	К, О, С, У	Обустройство зоны свободного перемещения в кабинетах	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДУ		№ 14	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт кабинетов – «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Жилых помещений нет.**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» мая 2025г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		№ 15	Отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала.	Все	Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу. Установка кнопки вызова персонала.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала.	Все	Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу. Установка кнопки вызова персонала.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		№ 15	Текущий ремонт.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе ремонт санитарно-гигиенических помещений – «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова»
от «15» июня 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа имени В.И. Криворотова», с. Восход, ул. Переверзева, 2, Красногвардейский район, Республика Крым
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Отсутствуют мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля, высота прописных букв в надписях и на стендах не соответствует нормам. Отсутствует контрастное сочетание цветов	Все	Необходимо привести визуальные средства информации в соответствие с нормами. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	ТСР, капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют акустические средства	Г, У	Разместить акустические средства	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства	С	Разместить тактильные средства	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют мнемосхемы с дублированием шрифтом Брайля, высота прописных букв в надписях и на стендах не соответствует нормам. Отсутствует контрастное сочетание цветов	Все	Необходимо привести визуальные средства информации в соответствие с нормами. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	ТСР, капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Капитальный ремонт, ТСР, текущий ремонт.

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе оборудование информационными системами на объекте – «СП 59.13330. 2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

ФОТО 1



ФОТО 2



ФОТО 3




ФОТО 4




ФОТО 5




ФОТО 6



ФОТО 7



ФОТО 8



ФОТО 9



ФОТО 10




ФОТО 11




ФОТО 12



ФОТО 13



ФОТО 14




ФОТО 15

